

**Kategori**

Indvendig

Underlagsgruppe

Tidligere malebehandlet

Nuværende behandling

Dækkende malingslag

Nuværende tilstand

Dækket flade

Forventet udfald

Dækket, Lukket, Glat og Udfyldt flade

Planhedsafvigelser i malerarbejdet følger specifikationer til underlaget, dvs. at udfaldskravet til spartelarbejdet/malerarbejdet ikke kan blive mere plan end indfaldskravet på det emne der bearbejdes.

Funktionsklasse

II Middel funktionelle krav

Tilstand og behov**IKKE INTAKT**

Hverken fastsiddende eller bæredygtig

Foruden huller, revner og skrammer forekommer afskalninger

Behandlinger

Afrensning til bæredygtig bund

Vask

Klargøring: Gipsfiller

Pletspartling: Sandspartelmasse

Grunding.: Plastgrunder microdisp.

2 g. Maling: Acrylplastmaling mat

Overførselskode**MBA-407RPO506****Generelle forhold****Prøvningsmetode:**

I forbindelse med afprøvning af den eksisterende overflades bæredygtighed for efterfølgende malebehandling, henvises der til (i forbindelse med tilstandsvurdering) at udføre såvel tapeprøve som afsmitningsprøve

Kulørskifte og glanstrin:

Ved kulørskifte eller ændring af glanstrin må det forventes, at der skal tilkøbes minimum 1 ekstra malebehandling udover det beskrevne. Behov vurderes konkret i hver enkelte opgave/sag.

Behandlingsanvisninger og udbudsmateriale:

Udskrift af behandlingsanvisningerne bør for god ordens skyld altid vedlægges udbudsmaterialet. Dette skyldes, at der under opbygningen af



beskrivelserne fremkommer nogle valgmuligheder, der ikke kan fortolkes udelukkende via nummeret på behandlingsanvisningerne, eksempelvis hvilken type vægbeklædning der ønskes.

Negative porehuller:

Negative porehuller kan ikke forventes lukket med almindelig malerbehandling, medmindre der tilvælges beklædning i form af tapet, filt eller lign.

Planhedsafvigelser:

Planhedsafvigelser i malerarbejdet følger specifikationer til underlaget, dvs. at udfaldskravet til spartelarbejdet/malerarbejdet ikke kan blive mere plan end indfaldskravet på det emne der bearbejdes.