



PROJEKTNOTAT

Nr. 01	Dato. 23.03.2018	Sag: Vesterbrogade 114-116	Init. LKR	Side 1 af 1
------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------	--------------------

Gennemgang af facade mod Vesterbrogade	Kommentere
<p>VESTERBROGADE</p> <p>114</p> <p>EF Vesterbrogade 114-116</p>	<ul style="list-style-type: none"> Revner Om pudses Sålbænk udskiftes
<p>Formålet med gennemgangen var at fastslå facadens tilstand.</p> <p>Det kunne konstateres at der var nogen felter under de franske altaner der skulle pudses om.</p> <p>Der var nogen skifer sålbænke der var så nedslidt at de skal udskiftes</p> <p>Der ønskes en stk. pris på udskiftning af sålbænke.</p> <p>Der ønskes en stk. pris på etablering af vederlagspude og skifersålbænk under franskedøre.</p> <p>Der ønskes en stk. pris på malerbehandling sålbænke.</p> <p>Der ønskes en pris på udskiftning af elastiske fuger under vinduer</p>	